ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 2440 /QĐ-UBND	*Lai Châu, ngày 12 tháng 11 năm 2026*

QUYẾT ĐỊNH
Về việc công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại Km82+600/QL.4D, địa phận xã Bình Lư, tỉnh Lai Châu

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Luật Phòng, chống thiên tai ngày 19 tháng 6 năm 2013 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều ngày 17 tháng 6 năm 2020; Luật Phòng thủ dân sự ngày 20 tháng 6 năm 2023; Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn ngày 26 tháng 11 năm 2024; Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ ngày 29 tháng 11 năm 2024; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 15 Luật trong lĩnh vực Nông nghiệp và Môi trường ngày 11 tháng 12 năm 2025;

Căn cứ Nghị định số 66/2021/NĐ-CP ngày 06 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều; Nghị định số 200/2025/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng thủ dân sự; Nghị định số 53/2026/NĐ-CP ngày 05 tháng 02 năm 2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định trong lĩnh vực đê điều và phòng, chống thiên tai;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tại Tờ trình số 8286/TTr-SNNMT ngày 12 tháng 11 năm 2026.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại Km82+600/QL.4D, địa phận xã Bình Lư, tỉnh Lai Châu, cụ thể như sau:

1. Diễn biến của tình huống thiên tai

Do ảnh hưởng của các đợt mưa lớn từ ngày 20 tháng 10 năm 2026 đến ngày 10 tháng 11 năm 2026, tại Km82+600/QL.4D, địa phận xã Bình Lư đã xảy ra hiện tượng sụt lún, nứt nền và mặt đường, gây hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, ảnh hưởng đến việc lưu thông và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người, phương tiện tham gia giao thông.

2. Phạm vi ảnh hưởng của tình huống thiên tai

Ngày 20 tháng 10 năm 2026, tại Km82+600/QL.4D, địa phận xã Bình Lư, xuất hiện cung trượt gây sụt, lún, nứt nền, mặt đường bê tông nhựa; hình thành các vết nứt dọc theo mép mặt đường với chiều dài khoảng 56 m, bề rộng từ 5 - 10 cm, chiều sâu từ 0,5 - 1 m; lề đường bị lún từ 5 - 10 cm.

Qua theo dõi, đến ngày 10 tháng 11 năm 2026, tình trạng sụt lún, nứt nền và mặt đường tiếp tục diễn biến phức tạp, phạm vi ảnh hưởng của cung trượt ngày càng mở rộng. Chiều dài khe nứt dọc tuyến tăng lên khoảng 100 m, bề rộng khoảng 20 cm, chiều sâu từ 3-5 m; các vết nứt tiếp tục phát triển, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở, gây đứt đường, ách tắc giao thông và mất an toàn cho người, phương tiện tham gia giao thông.

3. Các biện pháp khẩn cấp cần áp dụng ngay

- Tổ chức rào chắn, cảnh báo tại khu vực nền, mặt đường bị sụt, lún, nứt; bố trí biển cảnh báo sạt lở, biển báo đường hẹp tại hai đầu đoạn tuyến và hệ thống đèn cảnh báo ban đêm; hướng dẫn, điều tiết giao thông nhằm bảo đảm an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông.

- Tổ chức kiểm tra, đánh giá hiện trạng hư hỏng công trình; theo dõi, giám sát và kịp thời xử lý khi xảy ra sự cố.

4. Phân công trách nhiệm cho các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai

a) Sở Xây dựng

- Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Bình Lư và các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai các biện pháp khẩn cấp quy định tại khoản 3 Điều này; tổ chức rào chắn, cảnh báo, phân làn, hướng dẫn và điều tiết giao thông, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông.

- Thường xuyên theo dõi diễn biến sụt lún, nứt nền, mặt đường; tổ chức kiểm tra, đánh giá hiện trạng, mức độ hư hỏng và an toàn công trình; kịp thời triển khai các biện pháp ứng phó, hạn chế thiệt hại do thiên tai gây ra.

- Chủ trì nghiên cứu, đề xuất giải pháp kỹ thuật xử lý, khắc phục hư hỏng công trình theo quy định; kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh những vấn đề phát sinh, vượt thẩm quyền. Chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu, thông tin và nội dung báo cáo thuộc phạm vi nhiệm vụ được giao.

b) Ủy ban nhân dân xã Bình Lư

- Phối hợp với Sở Xây dựng và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức cảnh báo, bảo đảm an toàn cho người dân tại khu vực xảy ra sạt lở, sụt lún và các khu vực có nguy cơ bị ảnh hưởng.

- Tăng cường tuyên truyền, thông tin, cảnh báo nguy cơ mất an toàn; chỉ đạo lực lượng tại địa phương phối hợp theo dõi diễn biến tình hình, hỗ trợ triển khai các biện pháp ứng phó khi có yêu cầu.

- Theo dõi, tổng hợp tình hình thiệt hại và diễn biến thiên tai trên địa bàn; báo cáo theo quy định.

c) Sở Tài chính

Tham mưu cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí thực hiện các nhiệm vụ ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai theo quy định và khả năng cân đối ngân sách; hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí theo quy định của pháp luật.

d) Sở Nông nghiệp và Môi trường

Theo dõi, tổng hợp tình hình thiên tai, thiệt hại và kết quả triển khai các biện pháp ứng phó, khắc phục hậu quả; kịp thời tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo giải quyết những vấn đề phát sinh theo quy định.

e) Các cơ quan, đơn vị liên quan

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động phối hợp triển khai các biện pháp ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai; bảo đảm an toàn cho người, tài sản và công trình.

Điều 2. Các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ tại Điều 1 khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện các biện pháp ứng phó, khắc phục hậu quả; thường xuyên theo dõi diễn biến tình hình, kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh những vấn đề phát sinh, vượt thẩm quyền.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở: Xây dựng, Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường; Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Bình Lư và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thường trực Tỉnh ủy (để b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (để b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- VP UBND tỉnh: V, TTHN;
- Lưu: VT, KTN Hoàng.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Hà Trọng Hải