

**BIỂU TỔNG HỢP TÌNH HUỐNG KHẨN CẤP VỀ THIÊN TAI TẠI VỊ TRÍ:
KM17+00/ĐT.130, ĐỊA PHẬN XÃ SIN SUỐI HỒ, TỈNH LAI CHÂU**

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng 7 năm 2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu)

STT	Vị trí	Thời gian	Sự cố ảnh hưởng do thiên tai	Nguy cơ thiệt hại có thể xảy ra	Các biện pháp khẩn cấp khắc phục ngay
1	Km17+00/ĐT.130, địa phận xã Sin Suối Hồ, tỉnh Lai Châu	Từ ngày 26/6 đến ngày 27/6/2026	Phía trên mái taluy dương xuất hiện cung sứt trượt lớn; vết nứt nằm cách mép taluy khoảng 40m, dài khoảng 80m, có nguy cơ tiếp tục sạt lở gây ách tắc giao thông, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người và các phương tiện tham gia giao thông	Cung sứt trượt trên mái taluy dương có nguy cơ tiếp tục sạt lở gây mất an toàn giao thông, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng của người và phương tiện tham gia giao thông	Để bảo đảm giao thông, tiến hành đào hót đất sứt trên nền mặt đường để thông xe tạm; cấm biển cảnh báo hai đầu để các phương tiện qua lại chú ý an toàn. Tiếp tục tổ chức theo dõi, giám sát và kịp thời xử lý khi xảy ra sự cố tại vị trí xảy ra thiên tai; nghiên cứu đào cắt cơ, hạ tải cung sứt trượt trên mái taluy dương để đảm bảo an toàn giao thông theo quy định