

BIỂU TỔNG HỢP TÌNH HUỐNG KHẨN CẤP VỀ THIÊN TAI TẠI CÁC VỊ TRÍ:
Km30+650, Km42+570/ĐT.131, địa phận xã Sin Suối Hồ; Km19+600, Km20+340/ĐT.128, địa phận xã Tủa Sín Chải; Km16+780, Km14+750/ĐT.133, địa phận xã Tân Uyên; Km51+1400/ĐT.133, địa phận xã Nậm Cuối; Km93+900/ĐT.127, địa phận xã Bum Tở; Km31+040/ĐT.132, địa phận xã Đào San, tỉnh Lai Châu

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày tháng 7 năm 2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu)

STT	Vị trí	Thời gian	Sự cố ảnh hưởng do thiên tai	Nguy cơ thiệt hại có thể xảy ra	Các biện pháp khẩn cấp khắc phục ngay
1	Km30+650/ĐT.131, địa phận xã Sin Suối Hồ	Từ ngày 06/7 đến ngày 10/7/2026	Mưa lũ đã gây sạt lở mái taluy dương nền đường, nhiều đá tảng, đá mỏ côi kích thước lớn đã rơi xuống mặt đường gây ách tắc giao thông cục bộ	Phía trên mái taluy còn nhiều khối đá rời rạc, mất ổn định, có nguy cơ tiếp tục sạt lở xuống nền, mặt đường với chiều dài khoảng 60m, gây ách tắc giao thông, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người và các phương tiện tham gia giao thông	Đào hót đất đá sạt sụt thông đường, rào chắn, cấm biển cảnh báo nguy hiểm; trực gác, hướng dẫn giao thông
2	Km42+570/ĐT.131, địa phận xã Sin Suối Hồ	Từ ngày 06/7 đến ngày 10/7/2026	Mưa lũ đã gây sạt lở mái taluy âm phía bên trái tuyến với chiều dài khoảng 20m, cung sạt đã lấn đến mép mặt đường	Có nguy cơ tiếp tục sạt lở, lấn sâu vào mặt đường, ảnh hưởng đến ổn định nền, mặt đường và mất an toàn cho người và các phương tiện tham gia giao thông	Lắp rãnh thoát nước dọc, kết hợp đào, đắp tạo nền đường bảo đảm thông xe tạm; lấp đất rào chắn, cấm biển cảnh báo sạt lở nguy hiểm; trực gác, hướng dẫn giao thông
3	Km19+600/ĐT.128, địa phận xã Tủa Sín Chải	Từ ngày 06/7 đến ngày 07/7/2026	Mưa lũ đã gây sạt lở mái taluy dương phía bên phải tuyến, nhiều tảng đá mỏ côi, kích thước lớn rơi xuống mặt đường gây ách tắc giao thông	Phía trên mái taluy còn nhiều tảng đá rời rạc, mất ổn định, có nguy cơ tiếp tục sạt lở xuống nền, mặt đường với chiều dài khoảng 40m gây ách tắc giao thông, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người và các phương tiện tham gia giao thông	Đào hót đất đá sạt sụt thông đường, rào chắn, cấm biển cảnh báo nguy hiểm; trực gác, hướng dẫn giao thông
4	Km20+340/ĐT.128, địa phận xã Tủa Sín Chải	Từ ngày 06/7 đến ngày 07/7/2026	Mưa lũ gây sạt lở taluy dương, chiều dài sạt lở khoảng 70m gây ách tắc giao thông cục bộ	Trên đỉnh mái taluy dương xuất hiện nhiều vết nứt, hình thành cung trượt, có nguy cơ tiếp tục sạt lở đất, đá xuống nền, mặt đường với chiều dài khoảng 70m, gây ách tắc giao thông, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người và các phương tiện tham gia giao thông	Đào hót đất đá sạt sụt thông đường, rào chắn, cấm biển cảnh báo nguy hiểm; trực gác, hướng dẫn giao thông
5	Km16+780/ĐT.133, địa phận xã Tân Uyên	Từ ngày 06/7 đến ngày 10/7/2026	Mưa lũ gây sạt lở mái taluy dương, gây ách tắc giao thông cục bộ	Phía taluy dương xuất hiện nhiều vết nứt, hình thành cung trượt lớn có nguy cơ tiếp tục sạt lở xuống nền, mặt đường với chiều dài khoảng 70m, gây ách tắc giao thông, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người và các phương tiện tham gia giao thông, đặc biệt là các hộ dân tại bản Hua Cản đang sinh sống ở phía taluy âm	Đào hót đất đá sạt sụt thông đường, rào chắn, cấm biển cảnh báo nguy hiểm; trực gác, hướng dẫn giao thông
6	Km14+750/ĐT.133, địa phận xã Tân Uyên	Từ ngày 15/7 đến 17/7/2026	Mưa lũ đã gây sạt lở mái taluy dương, đất, đá sạt lở xuống nền, mặt đường với chiều dài khoảng 45m, gây ách tắc giao thông cục bộ	Phía trên mái taluy dương xuất hiện nhiều vết nứt, hình thành cung trượt lớn, có nguy cơ tiếp tục sạt lở xuống nền, mặt đường, gây ách tắc giao thông, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người và các phương tiện tham gia giao thông	Đào hót đất đá sạt sụt thông đường, rào chắn, cấm biển cảnh báo nguy hiểm; trực gác, hướng dẫn giao thông

STT	Vị trí	Thời gian	Sự cố ảnh hưởng do thiên tai	Nguy cơ thiệt hại có thể xảy ra	Các biện pháp khẩn cấp khắc phục ngay
7	Km51+1400/ĐT.133, địa phận xã Nậm Cuối	Từ ngày 15/7 đến 17/7/2026	Mưa lũ đã gây sạt lở mái taluy dương, đất đá sạt lở xuống nền, mặt đường với chiều dài khoảng 100m, gây ách tắc giao thông cục bộ	Phía trên mái taluy dương xuất hiện nhiều vết nứt, hình thành cung trượt lớn, có nguy cơ tiếp tục sạt lở xuống nền, mặt đường, gây ách tắc giao thông, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người và các phương tiện tham gia giao thông	Đào hút đất đá sạt sụt thông đường, rào chắn, cắm biển cảnh báo nguy hiểm; trực gác, hướng dẫn giao thông
8	Km93+900/ĐT.127, địa phận xã Bum Tở	Từ ngày 15/7 đến 16/7/2026	Mưa lũ đã gây sạt lở mái taluy dương, đất đá sạt lở xuống nền, mặt đường với chiều dài khoảng 150m, gây ách tắc giao thông cục bộ	Phía trên mái taluy đá tảng rời rạc, mất kết cấu ổn định có nguy cơ tiếp tục sạt lở xuống nền, mặt đường với chiều dài khoảng 40m gây ách tắc giao thông, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người và các phương tiện tham gia giao thông	Đào hút đất đá sạt sụt thông đường, rào chắn, cắm biển cảnh báo nguy hiểm; trực gác, hướng dẫn giao thông
9	Km31+040/ĐT.132, địa phận xã Đào San	Từ ngày 19/7 đến 20/7/2026	Mưa lũ đã gây sạt lở mái taluy dương, đất đá sạt lở xuống nền, mặt đường với chiều dài khoảng 30m, gây ách tắc giao thông cục bộ	Phía trên đỉnh mái taluy dương xuất hiện nhiều vết nứt, hình thành cung trượt lớn, có nguy cơ tiếp tục sạt lở, gây ách tắc giao thông, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người và các phương tiện tham gia giao thông, đặc biệt là an toàn về người và tài sản, vật kiến trúc của các hộ dân đang sinh sống phía bên taluy âm của tuyến đường	Đào hút đất đá sạt sụt thông đường, rào chắn, cắm biển cảnh báo nguy hiểm; trực gác, hướng dẫn giao thông