

**BIỂU TỔNG HỢP TÌNH HUỐNG KHẨN CẤP VỀ THIÊN TAI TẠI CÁC VỊ TRÍ:
KM171+200, KM189+200/QL.279 THUỘC ĐỊA BÀN XÃ MƯỜNG KIM; KM11+200/ĐT.133 THUỘC ĐỊA BÀN XÃ TÂN UYÊN;
KM247+150/QL.4H THUỘC ĐỊA BÀN XÃ MƯỜNG TÈ, TỈNH LAI CHÂU**

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng năm 2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu)

STT	Vị trí	Thời gian	Sự cố ảnh hưởng do thiên tai	Nguy cơ thiệt hại có thể xảy ra	Các biện pháp khẩn cấp khắc phục ngay
1	Km171+200/QL.279, địa phận xã Mường Kim	Từ ngày 27/7//2026 đến ngày 30/7/2026	Mưa lớn gây sạt lở taluy dương, chiều dài sạt lở khoảng 30m gây ách tắc giao thông cục bộ, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người và các phương tiện tham gia giao thông	Phía trên mái taluy dương xuất hiện nhiều vết nứt kéo dài, hình thành cung trượt lớn, khối đất đá trên mái taluy đang ở trạng thái mất ổn định, có nguy cơ cao tiếp tục sạt lở xuống nền, mặt đường khi có mưa lớn gây ách tắc giao thông và có nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn tính mạng của người, phương tiện tham gia giao thông.	Đào hót đất đá sạt lở trên nền, mặt đường để thông xe tạm; thực hiện rào chắn, cắm biển cảnh báo nguy hiểm; trực gác, hướng dẫn giao thông
2	Km189+200/QL.279, địa phận xã Mường Kim	Từ ngày 27/7//2026 đến ngày 30/7/2026	Mưa lớn gây sạt lở taluy dương, chiều dài sạt lở khoảng 50m gây ách tắc giao thông cục bộ, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người và các phương tiện tham gia giao thông	Phía trên mái taluy dương xuất hiện nhiều vết nứt kéo dài, hình thành cung trượt lớn, khối đất đá trên mái taluy đang ở trạng thái mất ổn định, có nguy cơ cao tiếp tục sạt lở xuống nền, mặt đường khi có mưa lớn gây ách tắc giao thông và có nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn tính mạng của người, phương tiện tham gia giao thông.	Đào hót đất đá sạt lở trên nền, mặt đường để thông xe tạm; thực hiện rào chắn, cắm biển cảnh báo nguy hiểm; trực gác, hướng dẫn giao thông
3	Km11+200/ĐT.133, địa phận xã Tân Uyên	Từ ngày 03/8/2026 đến ngày 05/8/2026	Do ảnh hưởng của đợt mưa lớn kéo dài, tại vị trí Km11+200/ĐT.133, địa phận xã Tân Uyên, tỉnh Lai Châu mưa lũ gây sạt lở taluy dương, ách tắc giao thông cục bộ. Phía trên taluy dương xuất hiện nhiều vết nứt, cung trượt lớn, đất đá rời rạc treo trên đỉnh mái taluy thường xuyên sạt lở xuống nền, mặt đường, gây mất an toàn cho người và các phương tiện tham gia giao thông	Có nguy cơ cao tiếp tục sạt lở taluy dương xuống nền, mặt đường, gây mất ổn định, an toàn công trình; tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn tính mạng, tài sản của người và phương tiện tham gia giao thông	Đào, hót đất, đá sạt lở trên nền, mặt đường để thông xe tạm; thực hiện rào chắn, cắm biển cảnh báo sạt lở nguy hiểm cho các phương tiện tham gia giao thông; trực, gác hướng dẫn giao thông

STT	Vị trí	Thời gian	Sự cố ảnh hưởng do thiên tai	Nguy cơ thiệt hại có thể xảy ra	Các biện pháp khẩn cấp khắc phục ngay
4	Km247+150/QL.4H, địa phận xã Mường Tè	Từ ngày 15/7/2026 đến ngày 02/8/2026	Do ảnh hưởng của đợt mưa lớn kéo dài, tại vị trí Km247+150/ĐT.QL.4H, địa bàn xã Mường Tè, tỉnh Lai Châu mưa lũ gây sạt lở taluy dương; phía trên taluy dương xuất hiện cung trượt lớn, vết sụt trượt kéo dài khoảng 200m, đỉnh cung trượt cách mặt đường nhựa khoảng 120m; nền, mặt đường bị hư hỏng, trôi, lún võng chiều dài khoảng 130m, taluy âm bị sạt lở trong phạm vi cung trượt (02 vị trí), làm tụt chân hộ lan tôn sóng chiều dài 25m.	Có nguy cơ cao tiếp tục sạt lở taluy dương xuống nền, mặt đường, gây mất ổn định, an toàn công trình; tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn tính mạng, tài sản của người và phương tiện tham gia giao thông	Đào, hút đất, đá sạt lở trên nền, mặt đường để thông xe tạm; thực hiện rào chắn, cấm biển cảnh báo sạt lở nguy hiểm cho các phương tiện tham gia giao thông; trực, gác hướng dẫn giao thông