

Số: /QĐ-UBND

Lai Châu, ngày tháng 7 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại các vị trí:
Km30+650, Km42+570/ĐT.131, địa phận xã Sin Suối Hồ;
Km19+600, Km20+340/ĐT.128, địa phận xã Tủa Sín Chải;
Km16+780, Km14+750/ĐT.133, địa phận xã Tân Uyên;
Km51+1400/ĐT.133, địa phận xã Nậm Cuối;
Km93+900/ĐT.127, địa phận xã Bum Tở;
Km31+040/ĐT.132, địa phận xã Đào San, tỉnh Lai Châu**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Luật Phòng, chống thiên tai ngày 19 tháng 6 năm 2013 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều ngày 17 tháng 6 năm 2020; Luật Phòng thủ dân sự ngày 20 tháng 6 năm 2023; Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn ngày 26 tháng 11 năm 2024; Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ ngày 29 tháng 11 năm 2024; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 15 Luật trong lĩnh vực Nông nghiệp và Môi trường ngày 11 tháng 12 năm 2025;

Căn cứ Nghị định số 66/2021/NĐ-CP ngày 06 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều; Nghị định số 53/2026/NĐ-CP ngày 05 tháng 02 năm 2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định trong lĩnh vực đê điều và phòng, chống thiên tai;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tại Tờ trình số 5083/TTr-SNNMT ngày 22 tháng 7 năm 2026.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai các vị trí: Km30+650, Km42+570/ĐT.131, địa phận xã Sin Suối Hồ; Km19+600, Km20+340/ĐT.128, địa phận xã Tủa Sín Chải; Km16+780, Km14+750/ĐT.133, địa phận xã Tân Uyên; Km51+1400/ĐT.133, địa phận xã Nậm Cuối; Km93+900/ĐT.127, địa phận xã Bum Tở; Km31+040/ĐT.132, địa phận xã Đào San, tỉnh Lai Châu (có biểu chi tiết kèm theo), cụ thể như sau:

1. Diễn biến của tình huống thiên tai

Do ảnh hưởng của các đợt mưa, lũ lớn từ ngày 06/7 đến ngày 20/7/2026 tại các vị trí: Km30+650, Km42+570/ĐT.131, địa phận xã Sin Suối Hồ; Km19+600 và Km20+340/ĐT.128, địa phận xã Tủa Sín Chải; Km16+780/ĐT.133, địa phận xã Tân Uyên; Km14+750/ĐT.133, địa phận xã Tân Uyên; Km51+1400/ĐT.133, địa phận xã Nậm Cuối; Km93+900/ĐT.127, địa phận xã Bum Tở; Km31+040/ĐT.132, địa phận xã Đào San, tỉnh Lai Châu đã xảy ra hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, gây ách tắc giao thông, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người và các phương tiện tham gia giao thông.

2. Phạm vi ảnh hưởng của tình huống thiên tai

- Tại Km30+650/ĐT.131, địa phận xã Sin Suối Hồ: Mưa lũ đã gây sạt lở mái taluy dương nền đường, nhiều đá tảng, đá mỏ côi kích thước lớn đã rơi xuống mặt đường gây ách tắc giao thông cục bộ. Phía trên mái taluy còn nhiều khối đá rời rạc, mất ổn định, có nguy cơ tiếp tục sạt lở xuống nền, mặt đường với chiều dài khoảng 60m, gây ách tắc giao thông, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người và các phương tiện tham gia giao thông.

- Tại Km42+570/ĐT.131, địa phận xã Sin Suối Hồ: Mưa lũ đã gây sạt lở mái taluy âm phía bên trái tuyến với chiều dài khoảng 20m, cung sạt đã lấn đến mép mặt đường, có nguy cơ tiếp tục sạt lở, lấn sâu vào mặt đường, ảnh hưởng đến ổn định nền, mặt đường và mất an toàn cho người và các phương tiện tham gia giao thông.

- Tại Km19+600/ĐT.128, địa phận xã Tủa Sín Chải: Mưa lũ đã gây sạt lở mái taluy dương phía bên phải tuyến, nhiều tảng đá mỏ côi, kích thước lớn rơi xuống mặt đường gây ách tắc giao thông. Phía trên mái taluy còn nhiều tảng đá rời rạc, mất ổn định, có nguy cơ tiếp tục sạt lở xuống nền, mặt đường với chiều dài khoảng 40m gây ách tắc giao thông, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người và các phương tiện tham gia giao thông.

- Tại Km20+340/ĐT.128, địa phận xã Tủa Sín Chải: Mưa lũ đã gây sạt lở mái taluy dương phía bên phải tuyến, trên đỉnh mái taluy dương xuất hiện nhiều vết nứt, hình thành cung trượt, có nguy cơ tiếp tục sạt lở đất, đá xuống nền, mặt đường với chiều dài khoảng 70m, gây ách tắc giao thông, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người và các phương tiện tham gia giao thông.

- Tại Km16+780/ĐT.133, địa phận xã Tân Uyên: Mưa lũ gây sạt lở mái taluy dương, gây ách tắc giao thông cục bộ. Phía taluy dương xuất hiện nhiều vết nứt, hình thành cung trượt lớn có nguy cơ tiếp tục sạt lở xuống nền, mặt đường với chiều dài khoảng 70m, gây ách tắc giao thông, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người và các phương tiện tham gia giao thông, đặc biệt là các hộ dân tại bản Hua Cản đang sinh sống ở phía taluy âm.

- Tại Km14+750/ĐT.133, địa phận xã Tân Uyên: Mưa lũ đã gây sạt lở mái taluy dương, đất, đá sạt lở xuống nền, mặt đường với chiều dài khoảng 45m, gây ách tắc giao thông cục bộ. Phía trên mái taluy dương xuất hiện nhiều vết nứt, hình thành cung trượt lớn, có nguy cơ tiếp tục sạt lở xuống nền, mặt đường, gây ách tắc giao thông, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người và các phương tiện tham gia giao thông.

- Tại Km51+1400/ĐT.133, địa phận xã Nậm Cuối: Mưa lũ đã gây sạt lở mái taluy dương, đất, đá sạt lở xuống nền, mặt đường với chiều dài khoảng 100m, gây ách tắc giao thông cục bộ. Phía trên mái taluy dương xuất hiện nhiều vết nứt, hình thành cung trượt lớn, có nguy cơ tiếp tục sạt lở xuống nền, mặt đường, gây ách tắc giao thông, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người và các phương tiện tham gia giao thông.

- Tại Km93+900/ĐT.127, địa phận xã Bum Tở: Mưa lũ đã gây sạt lở mái taluy dương, đất, đá sạt lở xuống nền, mặt đường với chiều dài khoảng 150m, gây ách tắc giao thông cục bộ. Phía trên mái taluy dương đất đá rời rạc, mất ổn định, có nguy cơ tiếp tục sạt lở xuống nền, mặt đường, gây ách tắc giao thông, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người và các phương tiện tham gia giao thông.

- Tại Km31+040/ĐT.132, địa phận xã Đào San: Mưa lũ đã gây sạt lở mái taluy dương, đất, đá sạt lở xuống nền, mặt đường với chiều dài khoảng 30m. Phía trên đỉnh mái taluy dương xuất hiện nhiều vết nứt, hình thành cung trượt lớn, có nguy cơ tiếp tục sạt lở, gây ách tắc giao thông, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người và các phương tiện tham gia giao thông, đặc biệt là an toàn về người và tài sản, vật kiến trúc của các hộ dân đang sinh sống phía bên taluy âm của tuyến đường.

3. Các biện pháp khẩn cấp cần áp dụng ngay

- Hót sạt đất, đá sạt lở trên nền, mặt đường để thông xe tạm, rào chắn, cắm biển cảnh báo sạt lở nguy hiểm cho các phương tiện tham gia giao thông.

- Tổ chức theo dõi, giám sát và kịp thời xử lý khi xảy ra sự cố.

4. Phân công trách nhiệm cho các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai

a) Sở Xây dựng

- Duy trì thực hiện việc phân làn, cảnh báo giao thông; phối hợp với các lực lượng liên quan hướng dẫn, điều tiết giao thông nhằm bảo đảm an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông; chủ động, thường xuyên theo dõi diễn biến hiện trạng hư hỏng của công trình. Triển khai các biện pháp khẩn cấp cần áp dụng ngay để ứng phó và khắc phục hậu quả nhằm ngăn chặn, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai hoặc sự cố công trình gây ra.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác tùy theo tính chất của tình huống thiên tai

xảy ra và chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền.

- Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã: Sin Suối Hồ, Tủa Sín Chải, Tân Uyên, Nậm Cuối, Bum Tở, Đào San và các cơ quan liên quan kiểm tra, đánh giá mức độ an toàn công trình.

- Đề xuất các giải pháp kỹ thuật xử lý, khắc phục hư hỏng công trình theo quy định.

- Chịu trách nhiệm về tính đúng đắn của số liệu báo cáo.

b) Ủy ban nhân dân các xã Sin Suối Hồ, Tủa Sín Chải, Tân Uyên, Nậm Cuối, Bum Tở, Đào San

- Phối hợp với Sở Xây dựng và các cơ quan liên quan tổ chức cảnh báo, tuyên truyền nâng cao ý thức cảnh giác của người dân, bảo đảm an toàn tại khu vực xảy ra sạt lở, lún sụt.

- Chỉ đạo lực lượng tại địa phương phối hợp theo dõi diễn biến tình hình, hỗ trợ triển khai các biện pháp ứng phó khi có yêu cầu.

- Thực hiện các biện pháp sơ tán, di chuyển khẩn cấp các hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của Nhân dân.

- Tổng hợp, báo cáo tình hình thiệt hại và diễn biến thiên tai theo quy định.

c) Sở Tài chính

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu nguồn kinh phí thực hiện các nhiệm vụ khẩn cấp về ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai theo quy định của pháp luật.

d) Sở Nông nghiệp và Môi trường

- Theo dõi, tổng hợp tình hình thiên tai và công tác ứng phó, khắc phục hậu quả.

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo xử lý các nội dung phát sinh theo quy định.

- Tổng hợp, báo cáo tình hình thiệt hại do thiên tai gây ra theo quy định.

e) Các cơ quan, đơn vị liên quan:

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động phối hợp triển khai các biện pháp ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai; bảo đảm an toàn cho người, tài sản và công trình.

Điều 2. Căn cứ Quyết định này, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tổ chức triển khai thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Giám

độc các Sở: Xây dựng, Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã: Sin Suối Hồ, Tủa Sín Chải, Tân Uyên, Nậm Cuổi, Bum Tở, Đào San và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TT. Tỉnh ủy (b/c);
- TT. HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- VP UBND tỉnh: V1, CB;
- Lưu: VT, Kt11.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Hà Trọng Hải