

**BIỂU TỔNG HỢP TÌNH HUỐNG KHẨN CẤP VỀ THIÊN TAI TẠI CÁC VỊ TRÍ:
KM7+300/ĐT.131, ĐỊA PHẬN XÃ SIN SUỐI HỒ; KM66+700/ĐT.133, ĐỊA PHẬN XÃ PU SAM CÁP;
KM61+040/ĐT.138, KM62+400/ĐT.138, ĐỊA PHẬN XÃ THU LŨM, TỈNH LAI CHÂU**

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng 7 năm 2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu)

STT	Vị trí	Thời gian	Sự cố ảnh hưởng do thiên tai	Nguy cơ thiệt hại có thể xảy ra	Các biện pháp khẩn cấp khắc phục ngay
1	Km7+300/ĐT.131, địa phận xã Sin Suối Hồ	Từ ngày 02/7/2026 đến ngày 05/7/2026	Mưa lũ gây sạt lở taluy dương, ách tắc giao thông cục bộ, phía trên taluy dương xuất hiện nhiều vết nứt, cung trượt lớn, có nguy cơ cao tiếp tục sạt lở xuống nền, mặt đường, gây mất an toàn cho người và các phương tiện tham gia giao thông	Có nguy cơ cao tiếp tục sạt lở taluy dương xuống nền, mặt đường, gây mất ổn định, an toàn công trình; tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn tính mạng, tài sản của người và phương tiện tham gia giao thông	Hót sạt đất, đá sạt lở trên nền, mặt đường để thông xe tạm; lắp đặt rào chắn, cấm biển cảnh báo sạt lở nguy hiểm
2	Km66+700/ĐT.133, địa phận xã Pu Sam Cáp	Từ ngày 05/7/2026 đến ngày 06/7/2026	Mưa lũ gây sạt lở taluy dương, ách tắc giao thông cục bộ, phía trên taluy dương xuất hiện nhiều vết nứt, cung trượt lớn, có nguy cơ cao tiếp tục sạt lở xuống nền, mặt đường, gây mất an toàn cho người, phương tiện tham gia giao thông và các hộ dân đang sinh sống ở phía taluy âm	Có nguy cơ cao tiếp tục sạt lở taluy dương xuống nền, mặt đường, gây mất ổn định, an toàn công trình; tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn tính mạng, tài sản của người, phương tiện tham gia giao thông và 02 hộ dân đang sinh sống ở phía taluy âm	Hót sạt đất, đá sạt lở trên nền, mặt đường để thông xe tạm; lắp đặt rào chắn, cấm biển cảnh báo sạt lở nguy hiểm
3	Km61+040/ĐT.138, địa phận xã Thu Lũm	Từ ngày 02/7//2026 đến ngày 05/7/2026	Mưa lũ gây sạt lở ta luy âm phía bên trái tuyến, cung sạt lấn sâu vào mặt đường đá dăm láng nhựa, chiều dài sạt lở khoảng 18 m, gây ách tắc giao thông cục bộ, tiềm ẩn nguy cơ cao mất an toàn cho người và các phương tiện tham gia giao thông	Có nguy cơ cao tiếp tục sạt lở gây đứt toàn bộ nền, mặt đường, mất an toàn, ổn định công trình; tiềm ẩn nguy cơ cao ảnh hưởng đến an toàn tính mạng, tài sản của người và phương tiện tham gia giao thông	Lắp rãnh thoát nước dọc, kết hợp đào, đắp tạo nền đường bảo đảm thông xe tạm; lắp đặt rào chắn, cấm biển cảnh báo sạt lở nguy hiểm
4	Km62+400/ĐT.138, địa phận xã Thu Lũm	Từ ngày 02/7/2026 đến ngày 05/7/2026	Mưa lũ gây sạt lở ta luy âm phía bên trái tuyến, cung sạt lấn sâu vào mặt đường đá dăm láng nhựa, chiều dài sạt lở khoảng 35 m, gây ách tắc giao thông cục bộ, tiềm ẩn nguy cơ cao mất an toàn cho người và các phương tiện tham gia giao thông	Có nguy cơ cao tiếp tục sạt lở gây đứt toàn bộ nền, mặt đường; gây mất an toàn, ổn định công trình; tiềm ẩn nguy cơ cao ảnh hưởng đến an toàn tính mạng, tài sản của người và phương tiện tham gia giao thông	Lắp rãnh thoát nước dọc, kết hợp đào, đắp tạo nền đường bảo đảm thông xe tạm; lắp đặt rào chắn, cấm biển cảnh báo sạt lở nguy hiểm